

**zest.napraw.pompy.hamulcowej MSR221
5.4804.334**

Nr katalogowy: 5.4804.334

Dział: Pompa hamulcowa

Typ produktu: Zestaw naprawczy (tył)

Cena: 385 zł

Stara cena: 423.5 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	XT 1200 Z ABS Tenere	2010	DP011
YAMAHA	XT 1200 Z ABS Tenere	2011	DP011
YAMAHA	XT 1200 Z ABS Tenere	2012	
YAMAHA	XT 1200 Z ABS Tenere	2013	
YAMAHA	XT 1200 Z ABS Tenere	2014	
YAMAHA	XT 1200 Z SUPER TENERE	2014	
YAMAHA	XT 1200 Z SUPER TENERE	2015	