

uszczelka impulsatora rozrządu Honda 5.5862.783

Nr katalogowy: 5.5862.783

Dział:

Typ produktu: uszczelka

OEM: 12322-MAT-E01

Cena: 6.95 zł

Stara cena: 9 zł

Dostępność: Produkt niedostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	1999	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2000	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2001	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2002	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2003	SC35