

uszczelka pokrywy alternatora 5.5862.434

Nr katalogowy: 5.5862.434


Dział:

Typ produktu: uszczelka pokrywy alternatora

zastępuje OEM: 4NK-15451-00

Cena: 44.95 zł

Dostępność: Produkt niedostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	XVZ 1300 A Royal Star	1997	4YP
YAMAHA	XVZ 1300 A Royal Star	1998	4YP
YAMAHA	XVZ 1300 A Royal Star	1999	4YP
YAMAHA	XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic	1996	4NL
YAMAHA	XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic	1996	
YAMAHA	XVZ 1300 LT Royal Star Tour Deluxe	2006	
YAMAHA	XVZ 1300 Royal St.Boulevard	1999	
YAMAHA	XVZ 1300 Royal St.Boulevard	2000	
YAMAHA	XVZ 1300 Royal St.Boulevard	2001	
YAMAHA	XVZ 1300 Royal St.Midnight Venture	2002	
YAMAHA	XVZ 1300 Royal St.Midnight Venture	2003	
YAMAHA	XVZ 1300 Royal St.Midnight Venture	2004	
YAMAHA	XVZ 1300 Royal St.Midnight Venture	2005	
YAMAHA	XVZ 1300 Royal St.Midnight Venture	2006	
YAMAHA	XVZ 1300 Royal St.Midnight Venture	2007	
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	1999	VP091
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	2000	VP091
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	2001	VP091
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	2002	
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	2003	
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	2004	
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	2005	
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	2006	
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	2007	
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	2008	
YAMAHA	XVZ 1300 TF Royal Star Venture	2009	