

ZAWÓR ROZRUCHOWY (SSANIA) STS-209 5.3040.302

Nr katalogowy: 5.3040.302

Dział: Gaźnik

Typ produktu: zestaw naprawczy

OEM: STS-209

Cena: 79.95 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	YFM 350 R Raptor	2004	AH12W
YAMAHA	YFM 350 R Raptor	2005	AH12W
YAMAHA	YFM 350 R Raptor	2006	AH12W
YAMAHA	YFM 350 R Raptor	2007	
YAMAHA	YFM 350 R Raptor	2008	
YAMAHA	YFM 350 R Raptor	2009	
YAMAHA	YFM 350 R Raptor	2010	