

membrana gaźnika Honda 5.4009.470H

Nr katalogowy: 5.4009.470H

Dział: Membrana gaźnika

Typ produktu: membrana gaźnika

OEM: 16111-MBW-601

Cena: 49.95 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 500	1994	PC26
HONDA	CB 500	1995	PC26
HONDA	CB 500	1996	PC32
HONDA	CB 500	1997	PC32
HONDA	CB 500	1998	PC32
HONDA	CB 500	1999	PC32
HONDA	CB 500	2000	PC32
HONDA	CB 500	2001	PC32
HONDA	CB 500	2002	PC32
HONDA	CB 500 S Sport	1998	PC32
HONDA	CB 500 S Sport	1999	PC32
HONDA	CB 500 S Sport	2000	PC32
HONDA	CB 500 S Sport	2001	PC32
HONDA	CB 500 S Sport	2002	PC32
HONDA	CB 600 F Hornet	1998	PC34
HONDA	CB 600 F Hornet	1999	PC34
HONDA	CB 600 F Hornet	2000	PC34
HONDA	CB 600 F Hornet	2001	PC34
HONDA	CB 600 F Hornet	2002	PC36
HONDA	CB 600 F Hornet	2003	PC36
HONDA	CB 600 F Hornet	2004	PC36
HONDA	CB 600 F Hornet	2005	PC36
HONDA	CB 600 F Hornet	2006	PC36
HONDA	CBR 250 R	1989	
HONDA	CBR 250 R	1990	MC22
HONDA	CBR 250 R	1991	MC22
HONDA	CBR 250 R	1992	MC22
HONDA	CBR 250 R	1993	MC22
HONDA	CBR 250 R	1994	MC22
HONDA	CBR 250 R	1995	MC22
HONDA	CBR 250 R	1996	MC22

HONDA	CBR 250 R	1997	MC22
HONDA	CBR 600 F	1995	PC31
HONDA	CBR 600 F	1996	PC31
HONDA	CBR 600 F	1997	PC31
HONDA	CBR 600 F	1998	PC31
HONDA	CBR 600 F	1999	PC35
HONDA	CBR 600 F	2000	PC35
HONDA	VFR 750 F	1994	RC36
HONDA	VFR 750 F	1995	RC36
HONDA	VFR 750 F	1996	RC36
HONDA	VFR 750 F	1997	RC36
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1993	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1994	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1995	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1996	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1997	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1998	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1999	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	2000	RD07