

## zestaw naprawczy gaźnika Honda 5.4007.701

Nr katalogowy: 5.4007.701

Dział:

Typ produktu: zestaw naprawczy gaźnika

OEM: 18-5101

Cena: 79.95 zł

Dostępność: Produkt niedostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	VF 1000 F Interceptor	1984	SC15
HONDA	VF 1000 R	1985	SC16
HONDA	VF 1000 R	1986	SC16
HONDA	VF 1100 C Magna	1984	SC12
HONDA	VF 1100 C Magna	1985	SC12
HONDA	VF 1100 C Magna	1986	SC12
HONDA	VF 1100 S	1984	
HONDA	VF 1100 S	1985	
HONDA	VT 1100 C Shadow	1985	SC18
HONDA	VT 1100 C Shadow	1986	SC18
HONDA	VT 700 C	1984	
HONDA	VT 700 C	1985	
HONDA	VT 700 C	1986	
HONDA	VT 750 C Shadow	1983	RC14