

## zestaw naprawczy gaźnika Honda 5.4007.708

Nr katalogowy: 5.4007.708

Dział:

Typ produktu: zestaw naprawczy gaźnika

Cena: 79.95 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 600 F Hornet	1998	PC34
HONDA	CB 600 F Hornet	1999	PC34
HONDA	CB 600 F Hornet	2000	PC34
HONDA	CB 600 F Hornet	2001	PC34
HONDA	CB 600 F Hornet	2002	PC36
HONDA	CB 600 F Hornet	2003	PC36
HONDA	CB 600 F Hornet	2004	PC36
HONDA	CB 600 F Hornet	2005	PC36
HONDA	CB 600 F Hornet	2006	PC36