

zestaw naprawczy gaźnika Yamaha 5.4010.298

Nr katalogowy: 5.4010.298

Dział:

Typ produktu: zestaw naprawczy gaźnika

Cena: 149.95 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|--------|------------------|---------|-------|
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 2001 | RN061 |
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 2002 | RN061 |
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 2003 | RN066 |
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 2004 | RN141 |
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 2005 | RN141 |
| YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 2003 | RN068 |
| YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 2004 | RN066 |
| YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 2005 | RN141 |