

uszczelka pokrywy sprzęgłowej VL-2034 5.5869.606



Nr katalogowy: 5.5869.606

Dział:

Typ produktu: uszczelka pokrywy sprzęgła

OEM: #5R2-15461-01

Cena: 22.14 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	DT 80 LC I	1983	37A
YAMAHA	DT 80 LC I	1984	37A
YAMAHA	DT 80 LC II	1985	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1986	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1987	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1988	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1989	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1990	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1991	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1992	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1993	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1994	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1995	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1996	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1997	53V
YAMAHA	RD 80 LC I	1982	10X
YAMAHA	RD 80 LC I	1983	10X
YAMAHA	RD 80 LC I	1984	10X
YAMAHA	RD 80 LC II	1983	30W
YAMAHA	RD 80 LC II	1984	30W
YAMAHA	RD 80 LC II	1985	30W
YAMAHA	RD 80 LC II	1986	30W