

zestaw naprawczy zacisku hamulcowego BCR-305 5.4844.706



Nr katalogowy: 5.4844.706

Dział: Zacisk

Typ produktu: Kpl. napr. zacisku (tył)

Cena: 99.95 zł

Stara cena: 129 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SUZUKI	VL 1500 LC Intruder	1998	AL1211
SUZUKI	VL 1500 LC Intruder	1999	AL1211
SUZUKI	VL 1500 LC Intruder	2000	AL1211
SUZUKI	VL 1500 LC Intruder	2001	AL2111
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	1996	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	1997	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	1998	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	1999	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	2000	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	2001	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	2002	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	2003	VX51L