

zestaw naprawczy pompy hamulcowej tył MSR-107 5.4804.409



Nr katalogowy: 5.4804.409

Dział: Pompa hamulcowa

Typ produktu: Zestaw naprawczy (tył)

Cena: 109 zł

Stara cena: 139 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CBR 1000 F	1992	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1993	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1994	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1995	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1996	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1997	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1998	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1999	SC24
HONDA	CBR 1000 F	2000	SC24
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	1997	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	1998	SC35
HONDA	ST 1100 A Pan European ABS	1996	SC26
HONDA	ST 1100 A Pan European ABS	1997	SC26
HONDA	ST 1100 A Pan European ABS	1998	SC26
HONDA	ST 1100 A Pan European ABS	1999	SC26
HONDA	ST 1100 A Pan European ABS	2000	SC26
HONDA	ST 1100 A Pan European ABS	2001	SC26