

kpl, pierścieni 1,25
4.2007.730

Nr katalogowy: 4.2007.730

Dział: Tłoki

Średnica: 50,75

Typ produktu: Kpl. pierścieni

Cena: 35.9 zł

Dostępność: Produkt niedostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	MBX 80 S	1982	HC04
HONDA	MBX 80 S	1983	HC04
HONDA	MBX 80 S	1984	HC04
HONDA	MBX 80 S	1985	HC04
HONDA	MBX 80 S	1986	HC04
HONDA	MBX 80 S	1987	HC04
HONDA	MBX 80 SW	1982	HC04
HONDA	MBX 80 SW	1983	HC04
HONDA	MBX 80 SW2	1982	HC04
HONDA	MBX 80 SW2	1983	HC04
HONDA	MBX 80 SW2	1984	HC04
HONDA	MBX 80 SW2	1985	HC04
HONDA	MBX 80 SW2	1986	HC04
HONDA	MBX 80 SW2	1987	HC04
HONDA	MBX 80 SWD	1982	HC04
HONDA	MBX 80 SWD	1983	HC04
HONDA	MBX 80 SWD	1984	HC04
HONDA	MBX 80 SWD	1985	HC04
HONDA	MBX 80 SWD	1986	HC04
HONDA	MBX 80 SWD	1987	HC04
HONDA	MTX 80 RS	1983	HD08
HONDA	MTX 80 RS	1984	HD08