

## kpl pierścieni std 4.9007.446

Nr katalogowy: 4.9007.446

Dział: Tłoki

Średnica: 49,00

Typ produktu: Kpl. pierścieni

Cena: 19 zł

Stara cena: 30.2 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

**Opis szczegółowy:** Wszystkie tłoki, pierścienie, cylindry oraz części do cylindrów oferowane przez naszą firmę, produkowane są z surowców najwyższej jakości i charakteryzują się dużą dokładnością wykonania. Zestawy tłoków zawierają: tłok, pierścień/ -ie, sworzeń i zabezpieczenia sworznia.



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	DT 80 LC I	1983	37A
YAMAHA	DT 80 LC I	1984	37A
YAMAHA	DT 80 LC II	1985	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1986	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1987	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1988	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1989	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1990	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1991	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1992	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1993	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1994	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1995	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1996	53V
YAMAHA	DT 80 LC II	1997	53V
YAMAHA	RD 80 LC II	1983	30W
YAMAHA	RD 80 LC II	1984	30W
YAMAHA	RD 80 LC II	1985	30W
YAMAHA	RD 80 LC II	1986	30W