

łańcuch rozrządu 8.5447.095

Nr katalogowy: 8.5447.095

Dział: Łańcuchy rozrządu

Ilość ogniw: 78

Oznaczenie producenta: SCO 0417 DHA

Typ produktu: Łańcuch

Cena: 369.95 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Opis szczegółowy: Wszystkie łańcuszki rozrządu japońskich producentów motocykli pochodzą z firm DID oraz Borg Warner. Kupując u nas łańcuszek, otrzymujecie Państwo towar będący tej samej jakości, co fabrycznie montowany. Stałe kontrole jakościowe surowców i wykonania gwarantują produkt na poziomie najnowocześniejszej techniki.



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|-------|----------------------|---------|-------|
| HONDA | CX 500 | 1977 | CX500 |
| HONDA | CX 500 | 1978 | CX500 |
| HONDA | CX 500 | 1979 | CX500 |
| HONDA | CX 500 | 1980 | CX500 |
| HONDA | CX 500 | 1981 | CX500 |
| HONDA | CX 500 | 1982 | CX500 |
| HONDA | CX 500 | 1983 | CX500 |
| HONDA | CX 500 C | 1980 | PC01 |
| HONDA | CX 500 C | 1981 | PC01 |
| HONDA | CX 500 C Custom | 1982 | PC01 |
| HONDA | CX 500 C Custom | 1983 | PC01 |
| HONDA | CX 500 C Custom | 1984 | PC01 |
| HONDA | CX 500 E Euro Sports | 1982 | PC06 |
| HONDA | CX 500 E Euro Sports | 1983 | PC06 |
| HONDA | CX 500 E Euro Sports | 1984 | PC06 |
| HONDA | CX 500 E Euro Sports | 1985 | PC06 |
| HONDA | CX 500 E Euro Sports | 1986 | PC06 |
| HONDA | CX 500 TC Turbo | 1982 | PC03 |
| HONDA | CX 650 C Custom | 1983 | RC11 |
| HONDA | CX 650 E Euro | 1983 | RC12 |
| HONDA | CX 650 T Turbo | 1983 | RC16 |
| HONDA | CX 650 T Turbo | 1984 | RC16 |
| HONDA | CX 650 T Turbo | 1985 | RC16 |
| HONDA | GL 500 D Silverwing | 1982 | PC02 |
| HONDA | GL 500 D Silverwing | 1983 | PC02 |
| HONDA | GL 650 D Silverwing | 1983 | RC10 |