

łańcuch rozrządu SCA 0412 DHA-128 8.5443.435

Nr katalogowy: 8.5443.435

Dział: Łańcuchy rozrządu

Ilość ogniw: 128

Oznaczenie producenta: SCA 0412 DHA

Typ produktu: Łańcuch

Cena: 339.95 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Opis szczegółowy: Wszystkie łańcuszki rozrządu japońskich producentów motocykli pochodzą z firm DID oraz Borg Warner. Kupując u nas łańcuszek, otrzymujecie Państwo towar będący tej samej jakości, co fabrycznie montowany. Stałe kontrole jakościowe surowców i wykonania gwarantują produkt na poziomie najnowocześniejszej techniki.



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1988	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1989	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1990	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1991	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1992	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1993	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1994	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1995	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1996	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1997	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1998	RC34
HONDA	VF 750 C Magna	1993	RC43
HONDA	VF 750 C Magna	1994	RC43
HONDA	VF 750 C Magna	1995	RC43
HONDA	VF 750 C Magna	1996	RC43
HONDA	VF 750 C Magna	1997	RC43
HONDA	VF 750 C Magna	1998	RC43
HONDA	VF 750 C Magna	1999	RC43
HONDA	VF 750 C Magna	2000	RC43
HONDA	VT 750 C Shadow	1987	RC29
HONDA	XLV 750 R	1983	RD01
HONDA	XLV 750 R	1984	RD01
HONDA	XLV 750 R	1985	RD01
SUZUKI	GSX-R 600	1997	AD3112
SUZUKI	GSX-R 600	1998	AD3112
SUZUKI	GSX-R 600	1999	AD3112
SUZUKI	GSX-R 600	2000	AD3112
SUZUKI	GSX-R 750	1996	GR7DB

SUZUKI	GSX-R 750	1997	GR7DB
SUZUKI	GSX-R 750	1998	GR7DB
SUZUKI	GSX-R 750	1999	GR7DB
SUZUKI	VL 800 LC (M) Intruder	2005	
SUZUKI	VL 800 Volusia	2001	BM1111
SUZUKI	VL 800 Volusia	2002	BM1111
SUZUKI	VL 800 Volusia	2003	BM1111
SUZUKI	VL 800 Volusia	2004	BM1111
SUZUKI	VS 600 GL Intruder	1995	VN51B
SUZUKI	VS 600 GL Intruder	1996	VN51B
SUZUKI	VS 600 GL Intruder	1997	VN51B
SUZUKI	VS 750 GLF Intruder	1986	VR51BD
SUZUKI	VS 750 GLF Intruder	1987	VR51BD
SUZUKI	VS 750 GLF Intruder	1988	VR51BD
SUZUKI	VS 750 GLF Intruder	1989	VR51BD
SUZUKI	VS 750 GLP Intruder	1986	VR51BD
SUZUKI	VS 750 GLP Intruder	1987	VR51BD
SUZUKI	VS 750 GLP Intruder	1988	VR51BD
SUZUKI	VS 750 GLP Intruder	1989	VR51BD
SUZUKI	VS 750 GLP Intruder	1990	VR51BD
SUZUKI	VS 750 GLP Intruder	1991	VR51BD
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1992	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1993	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1994	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1995	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1996	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1997	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1998	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1999	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	2000	VS52B
SUZUKI	VX 800	1990	VS51B
SUZUKI	VX 800	1991	VS51B
SUZUKI	VX 800	1992	VS51B
SUZUKI	VX 800	1993	VS51B
SUZUKI	VX 800	1994	VS51B
SUZUKI	VX 800	1995	VS51B
SUZUKI	VX 800	1996	VS51B
SUZUKI	VX 800	1997	VS51B
SUZUKI	VZ 800 M800 Intruder	2005	B41111
SUZUKI	VZ 800 Marauder	1997	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	1998	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	1999	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	2000	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	2001	AF1112

SUZUKI	VZ 800 Marauder	2002	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	2003	AF1112